



插入傳輸線

Attach Cable



拔出傳輸線

Remove Cable(to change interface)



連接傳輸線到主機

USB



參數設定方式

CONFIGURATION FLOW

Step 1. 掃描條碼進入設定模式



Start Configuration

Step 2. 掃描參數設定條碼

USB INTERFACE
MESSAGE TERMINATOR
RS232 PARAMETERS
SCAN MODE

Scan Programming Barcodes

Step 3. 掃描條碼結束設定



End Configuration

USB 介面設定方式

USB INTERFACE

** USB HID-KBW 模式



** Default
** 預設值

USB COM Port Emulation 模式



USB COM Port Emulation

條碼結束字元 (※在條碼後加入字元)

MESSAGE TERMINATOR

停止添加結束字元



Disable Terminating Character Suffix

添加結束字元 CR



Append CR

** 添加結束字元 CRLF



** Append CRLF



** U.S.



Japan



Denmark



Finland



France



Turkey_F



Italy



Belgium



Germany / Austria



Portugal



Russia



Spain



Sweden



Turkey_Q



UK



掃描模式

SCAN MODE

** 手動模式



** Trigger Mode

感應模式



Presentation Mode

連續掃描模式



Continuous Mode

回復出廠設定值

RESET & FIRMWARE VERSION

限用物質表

回復出廠預設值



Reset to default

韌體版本資訊



Inquire Product Information

設備名稱：條碼掃描器		型號(型式)：GS500				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬件、塑膠件、配件組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
線材組	○	○	○	○	○	○
金屬螺絲	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.